

# **Результат визуального осмотра столбов СНТ Электрон.**

Дата проведения осмотра: 11.10.2025г

Место проведения : координаты 55.548421, 38.459096 Адрес: 140152, Московская обл., Раменский р-н, дер. Пласкинино, СНТ «Электрон».

Инструменты: Цифровая фотокамера , Металлическая рулетка.

Общее количество осмотренных столбов: 60 шт

Фиксация условно аварийных столбов в отчете: 15 шт


№ на плане	Принадлежность	
	Электрон	Лесное
1		
2		x
3		
4		x
5		xx
6		xx
7		
8		x
9		
10		xx
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		x
18		
19		x
20		x
21		x
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		x
29		x
30		
31		x
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		x
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		x
58		
59		
60		

Столб 19 уч 57. Выбоины + арматура











Столб 20 уч 51. Продольная трещина







Столб 21 уч 47. Выбоины, трещины









Столб 27 уч 35. Выбоины



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3










Столб 28 уч 37. Продольные трещины. Разрушение столба. Отклонение от оси












Столб 29 уч 39. Выбоины, разрушение







Столб 31 уч 43 выбоины







Столб 16 уч 67, отклонение от оси





Столб 15, уч 71, отклонение от оси



Столб 10 уч 75 трещины









Столб 8 уч 81, отклонение от оси, арматура







Столб 6 уч 85, продольные и поперечные трещины







Столб 5, уч 87, выбоины







Столб 4, уч 88, трещины продольные и поперечные









Столб 2, уч 92, отклонение от оси, трещины





